



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО Г. РОСТОВУ-НА-ДОНУ
344016, г. Ростов-на-Дону, ул. Доломановский, 132. Телефон: (863) 244-27-85 Факс: (863) 244-27-85
Сайт: www.61.mchs.gov.ru E-mail: gpn_rnd@mail.ru Единый «телефон доверия»: (863) 239-99-99

Предписание № 1 - 1/1/1

об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и (или) территориях (земельных участках) и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Государственного бюджетного учреждения социального обслуживания населения Ростовской области
«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних г. Ростова-на-Дону»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,
фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

Во исполнение распоряжения № 1 – 1 от «11» января 2021 г. Главного государственного инспектора г. Ростова-на-Дону по пожарному надзору – Начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ростову-на-Дону управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области подполковника внутренней службы Мордвиненко С.Е., ст.6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» была проведена плановая выездная проверка в отношении: государственного бюджетного учреждения социального обслуживания населения Ростовской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних г. Ростова-на-Дону», фактически осуществляющего деятельность по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Алмазная, 4.

Дата и время проведения проверки:

10.02.2021 с 10 час. 00 мин. по 12 час. 00 мин. Продолжительность 02 час. 00 мин.

12.02.2021 с 11 час. 00 мин. по 12 час. 00 мин. Продолжительность 01 час. 00 мин.

Общая продолжительность проверки составила: 2 дня, 03 час. 00 мин.

проверку проводил(а):

Государственный инспектор г. Ростова-на-Дону по пожарному надзору – Старший инспектор отделения НД и ПР по Октябрьскому району отдела НД и ПР по г. Ростову-на-Дону управления НД и ПР Главного управления МЧС России по Ростовской области старший лейтенант внутренней службы Тютченко Александр Сергеевич, представителей Федерального государственного бюджетного учреждения «Судебно-экспертное учреждение федеральной противопожарной службы ИПЛ по Ростовской области»: - Филимонов Андрей Александрович - инженер сектора исследовательских и испытательных работ в области пожарной безопасности ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Ростовской области (свидетельство об аттестации эксперта Главного управления МЧС России по Ростовской области от 15.11.2017г. № 61-2-ПБ).

совместно с: Заместителем директора по АХЧ Зайцев Владимир Вячеславович

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписан ия	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа, по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	- Руководитель организации не обеспечил помещения различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами, а именно: складское помещение №238 Ф5.2 не отделено от помещений спальные корпуса образовательных организаций с наличием интерната и детских организаций Ф 1.1 ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами на 2-ом этаже,	ч. 1 ст. 88 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности");	01.03.2022	
2.	- Руководитель организации не обеспечил помещения различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами, а именно: складское помещение №229 Ф5.2 не отделено от помещений спальные корпуса образовательных организаций с наличием интерната и детских организаций Ф 1.1 ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или	ч. 1 ст. 88 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности");	01.03.2022	

	противопожарными преградами на 2-ом этаже,			
3.	- Руководитель организации не обеспечил помещения различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами, а именно: складское помещение №230 Ф5.2 не отделено от помещений спальные корпуса образовательных организаций с наличием интерната и детских организаций Ф 1.1 ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами на 2-ом этаже,	ч. 1 ст. 88 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности");	01.03.2022	
4.	- Руководитель организации не обеспечил отчет об испытаниях или сертификат соответствия на предмет сохранения работоспособности кабельной линии в условиях пожара	ст. 82 п. 2 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (Протокол испытаний работоспособности системы пожарной сигнализации ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Ростовской области № 50-ПС(н)/21 от 11.02.2021);	01.03.2022	
5.	- Руководитель организации не обеспечил горизонтальные и вертикальные каналы для прокладки электрокабелей и проводов в здании не имеют защиты от распространения пожара, а в местах прохождения шлейфов СПС через несущие стены, перекрытия, перегородки между помещениями разного функционального назначения не предусмотрены кабельные проходки	ч. 7 ст. 82 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (Протокол испытаний работоспособности системы пожарной сигнализации ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Ростовской области № 50-ПС(н)/21 от 11.02.2021);	01.03.2022	
6.	- Руководитель организации не обеспечил соблюдение проектных решений,	п. 54 Правил противопожарного режима в Российской	01.03.2022	

	смонтированное оборудование не соответствует проектной документации	Федерации (постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 N 1479) (Протокол испытаний работоспособности системы пожарной сигнализации ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Ростовской области № 50-ПС(н)/21 от 11.02.2021);		
7.	- Руководитель организации не обеспечил установку ИПД, не на несущие строительные конструкции, а на декоративных элементах (плитках) потолка типа «Армстронг»	п. 13.3.4 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические» (Протокол испытаний работоспособности системы пожарной сигнализации ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Ростовской области № 50-ПС(н)/21 от 11.02.2021);	01.03.2022	
8.	- Руководитель организации допускает в помещении пожарного поста прокладку шлейфов СПС и линий напряжения 220 В совместно в одном кабель канале, не имеющем перегородки с пределом огнестойкости 0,25 ч	п. 13.15.14 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические» (Протокол испытаний работоспособности системы пожарной сигнализации ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Ростовской области № 50-ПС(н)/21 от 11.02.2021);	01.03.2022	
9.	- Руководитель организации допускает участки, на которых при параллельной прокладке шлейфов и силовых (осветительных) кабелей с расстоянием между ними менее 0,25 м	п. 13.15.15 СП 5. 13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические» (Протокол испытаний работоспособности системы пожарной сигнализации ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по	01.03.2022	

		Ростовской области № 50-ПС(н)/21 от 11.02.2021);		
10.	- Руководитель организации допускает в помещении кухни расстояние от ИПТ до стен более 2,5 м	п. 13.6.1, таблица 13.5 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические» (Протокол испытаний работоспособности системы пожарной сигнализации ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Ростовской области № 50-ПС(н)/21 от 11.02.2021);	01.03.2022	
11.	- Руководитель организации допускает размещение в помещениях ИПД до вентиляционных отверстий на расстоянии менее 1м	п. 13.3.6 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические» (Протокол испытаний работоспособности системы пожарной сигнализации ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Ростовской области № 50-ПС(н)/21 от 11.02.2021);	01.03.2022	
12.	- Руководитель организации не обеспечил горизонтальное расстояние от дымовых пожарных извещателей до электросветильников на расстоянии менее 0,5 м	п. 13.3.6 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические» (Протокол испытаний работоспособности системы пожарной сигнализации ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Ростовской области № 50-ПС(н)/21 от 11.02.2021);	01.03.2022	

13.	Руководитель организации не обеспечил категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений складского назначения, а именно №238, №229, №230	п. 12 постановления правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации".	01.03.2022	
14.	На объекте защиты, системами (составными частями) пожарной автоматики и оповещения людей о пожаре достигнуто предельное состояние (срок службы), в том числе после ремонта, регламентируемое проектными решениями и технической документацией завода изготовителя	(ч.4 ст. 51 ФЗ от 22.07.2008г. № 123 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).	01.03.2022	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Подписи лиц, проводивших проверку:



Государственный инспектор города Ростова-на-Дону по пожарному надзору – старший инспектор отделения НД и ПР по Октябрьскому району отдела НД и ПР по городу Ростову-на-Дону старший лейтенант внутренней службы
Тютченко Александр Сергеевич

Предписание на 6 стр. для исполнения получил:

Ильбина Елена Владимировна директор

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«12» февраля 2021 г.

